

# Bedienungsanleitung



Kreuzlinienlaser XC500 (LP102)

## Sicherheitshinweise für Messgeräte



Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen für die sichere Verwendung Ihres Geräts. Warnschilder müssen stets sichtbar und erkennbar sein. Werfen Sie diese Bedienungsanleitung nicht weg.

Sie können Strahlung ausgesetzt sein, wenn Sie nicht die Anweisung dieser Bedienungsanleitung befolgen.



Laserstrahlung Klasse 2M
Nicht in den Strahl blicken oder direkt mit
optischen Instrumenten betrachten

Sie erhalten Ihr Gerät mit einem Warnschild in englisch. Bitte beachten Sie das hier abgebildete Warnschild in deutsch.

Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder Tiere. Blicken Sie selbst nicht in Laserstrahl, insbesodere nicht mit optischen Instrumenten. Das Augenlicht ist in Gefahr. Ihr Gerät erzeugt Laserstrahlung der Klasse 2M gemäß EN-60825-1.

Die Reparatur und Wartung darf nur durch Fachpersonal mit Qualifikation erfolgen, das originale Ersatzkomponenten einsetzt.

Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen, um Sicherheit für sie selbst und andere Personen zu gewährleisten.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen, da im Gerät Funken entstehen können.

# Sicherheitshinweise für Messgeräte



Die Halterung Ihres Geräts beinhaltet Magnete. Verwenden Sie es deshalb nicht in der Nähe von Herzschrittmachern, da deren Funktion durch Magnetfelder gestört werden kann.

Bringen Sie die Halterung nicht in die Nähe von magnetischen Datenträgern oder Geräten, die auf Magnetfelder reagieren. Es kann zu Datenlöschungen oder -zerstörung kommen.

# Sicherheitshinweise für Handempfänger

Für Handempfänger gelten grundsätzlich die gleichen Sicherheitshinweise wie für das Messgerät selbst.

Der Schalldruckpegel kann für das Ohr gefährlich sein. Halten Sie den Handempfänger nicht dicht ans Ohr. Tragen Sie einen Gehörschutz!

Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, um Korrosion vorzubeugen.


# **Funktionsbeschreibung**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Der XC500 wird zur Ermittlung und Überprüfung von horizontalen und vertikalen Linien und Loten verwendet.

Der Handempfänger wird verwendet, um Laserstrahlen im Pulsiermodus zu lokalisieren.

# Lieferumfang



### Der XC500 wird wie folgt geliefert:

- 1) Kreuzlinienlaser XC500
- 2) Magnetische Halterung
- 3) Schutztasche
- 4) Bedienungsanleitung
- 5) Zieltafel
- 6) 3 AA Batterien

Beschriebenes oder abgebildetes Zubehör kann u.U. nicht zum Standard-Lieferumfang gehören.

## Bestandteile



2) Strahlaustrittsfenster


3) Griffrillen

4) Pendelsperr-Schalter



- 5) Laserwarnschild
- 6) 1/4" Gewinde
- 7) Batteriedeckel
- 8) Gummischutz
- 9) 5/8" Gewinde

10) 1/4" Drehschraube



## Batterie einsetzen

### Ersetzen Sie die 3 AA-Batterien wie folgt:

- 1. Öffnen Sie das Batteriefach
- 2. Ersetzen Sie beide Batterien. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.



Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Es besteht die Möglichkeit der Korrosion und Entladung. Alle Batterien sollten immer zur gleichen Zeit ersetzt werden. Setzen Sie nur Batterien desselben Herstellers und der gleichen Spannung ein.

### Reinigung des Geräts

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen Lappen. Benutzen Sie keinen Alkohol oder andere Reinigungsmittel.

## Verwendung des Geräts

Da das Gerät empfindlich ist, sollte folgendes vermieden werden:

- Stürze und Stöße
- Nasse Umgebung
- direktes Sonnenlicht
- extreme Temperaturen oder Temperaturunterschiede: Lassen Sie das Gerät nicht längere Zeit in einem Auto liegen. Lassen Sie das Gerät zuerst einige Zeit abkühlen/aufwärmen, bevor Sie es verwenden. Die Präzision kann unter diesen Umständen leiden

Das Tastenfeld mit LED-Leuchten:

Schieben Sie den Pendelsperr-Schalter zur Seite, damit das Pendel frei schwingen kann

Die LED1-Leuchte leuchtet grün, wenn das Gerät innerhalb des Kompensationsbereiches von ±4° ist. Sie leuchtet rot, wenn das Gerät nicht innerhalb des Kompensationsbereiches ist. Bringen Sie in diesem Fall das Gerät in eine horizontale Position

- 1) Drücken Sie die EIN/AUS Taste. Das Gerät projiziert einen horizontalen Nivellierstrahl.
- Drücken Sie ein zweites Mal die EIN/AUS Taste. Das Gerät projiziert einen vertikalen Lotstrahl
- Drücken Sie ein drittes Mal die EIN/AUS Taste. Das Gerät projiziert ein nivelliertes Laserkreuz.
- 4) Drücken Sie ein viertes Mal die EIN/AUS Taste. Das Gerät projiziert ein manuelles Laserkreuz, bei dem die Strahlen fixiert sind und eine nichthorizontale Position nicht kompensieren. Es kann also geneigt werden.
- Drücken Sie ein fünftes Mal die EIN/AUS Taste. Das Gerät schaltet sich ab.

Zum Transport oder zur Lagerung schieben Sie den Pendelsperr-Schalter wieder zurück, damit das Pendel nicht mehr frei schwingen kann. Leuchtet die LED1 orange, müssen die Batterien ersetzt werden.



Innen/Áußen Éin/Aus

## Verwendung des Geräts


Ein eingeschaltetes Gerät darf nicht ohne Aufsicht bleiben. Schalten Sie das Gerät nach der Verwendung wieder ab, da andere Personen oder Tiere von der Laserpunkten geblendet werden können.

Überprüfen Sie bei Arbeitsbeginn die Nivelliergenauigkeit Ihres Geräts, indem Sie den Anweisungen im Kapitel "Kalibrierung" folgen. Bei Abweichungen bringen Sie das Gerät bitte zu Ihrer Servicestelle.

### Verwendung im Innen- und Außenbereich

1) Drücken Sie die I/O-Taste einmal, um in den Handempfängerbetrieb umzustellen (Außenbetrieb). Die Laserstrahlen können jetzt mit einem Linienlaser-Handempfänger lokalisiert werden. Die LED2 leuchtet blau. 2) Drücken Sie die I/O-Taste ein zweites Mal, um wieder in den Modus für Innenbetrieb umzuschalten. Die LED2 leuchtet nicht mehr blau. Die Laserstrahlen können nicht mehr von einem Linienlaser-Handempfänger lokalisiert werden.

Benutzen Sie den Handempfängerbetrieb für Außen, wenn Sie im Freien oder wenn das Umgebungslicht so hell ist, dass Sie die Laserstrahlen nicht sehen können. Die Zieltafel hilft Ihnen ebenfalls, den Laserstrahl sichtbarer zu machen.



## **Technische Spezifikationen**


Technische Spezifikationen Nivelliergenauigkeit Kompensationsbereich Arbeitsbereich

Laserklasse Laserdiode Betriebsdauer Stromversorgung Betriebstemperatur Lagertemperatur Gewicht Größe 3,3 mm/10 m ±4° < 10 m abhängig von den Lichtverhältnissen, < 25 m mit Linienlaser-Handempfänger 2M 635 nm ± 5 nm 15 h 3AA Alkali-Batterien -18°C bis +50°C -40°C bis +70°C 258 g 98 x 62 x 96 mm




Magnetische Halterung:

- 1) Schrauben Sie das Gerät mithilfe des 1/4" Gewindes an der Unterseite auf die 1/4" Drehschraube der magnetischen Halterung.
- Schrauben Sie nun das 5/8" Gewinde der magnetischen Halterung auf die 5/8" Schraube eines Stativs.
- Drehen Sie den XC500 nach oben oder unten, je nach dem, ob Sie das Laserkreuz an der Decke oder am Boden benötigen.
- 4) Entriegeln Sie den Pendelsperr-Schalter.
- 5) Drücken Sie vier Mal die EIN/AUS-Taste, um in den manuellen Modus des Laserkreuzes zu gelangen.



#### Linienlaser-Handempfänger

Beim Einschalten des Handempfängers ertönt ein lauter Signalton. Halten Sie deshalb das Gerät beim Einschalten vom Ohr bzw. von anderen Personen fern. Der laute Ton kann das Gehör beschädigen.



#### Einsetzen der Batterie

- 1) Schieben Sie den Batteriefachdeckel zur Seite, um das Batteriefach
- Legen Sie eine 9V Batterie ein. Die Polung und Richtung der Batterie ist im Batteriefach eingedruckt.
- 3) Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.

### Bedienung

- 1) Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.
- 2) Sie hören 3x den Ton des Handempfängers und die LED zwischen der Ein/Aus-Taste und der Lautstärken-Taste leuchtet konstant, um anzuzeigen, dass der Linienlaser-Handempfänger betriebsbereit ist.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste nochmals, um den Linienlaser-Handempfänger auszuschalten.

### Bemerkung:

- Die LED zwischen der Ein/Aus-Taste und der Lautstärken-Taste blinkt, wenn die Batterieleistung zur Neige geht. Ersetzen Sie in diesem Fall die Batterie.
- Wird 10 Minuten lang kein Linienlaserstrahl empfangen, emittiert der Handempfänger 2x den Ton und der Handempfänger schaltet sich automatisch ab. um Batterie zu sparen.

#### **Betrieb**

- Schalten Sie den Linienlaser-Handempfänger ein und halten Sie das Empfangsfenster in den Linienlaserstrahl. Bewegen Sie den Handempfänger nach oben oder unten, je nachdem welche rote LED auf den Pfeilsymbolen leuchtet ∧/∇
- 2) Wenn der Linienlaserstrahl genau in der Mitte des Empfangsfensters ist, leuchtet die LED in der Mitte zwischen den Zeichen △/∇ blau. Markieren Sie diese Position an den Seiten des Handempfängers, indem Sie die Einkerbungen dort verwenden.



Bei der Lokalisierung von Vertikallinien bewegen Sie den Handempfänger analog nach links oder rechts.

### Audio-Einstellungen

Wenn Sie den Linienlaser-Handempfänger einschalten, ist die Lautstärke auf "LAUT" eingestellt. In der folgenden Reihenfolge können Sie die Einstellungen ändern. indem Sie auf

normal --> aus --> laut

Technische Spezifikationen des Linienlaser-Handempfängers

Genauigkeit max. +1 mm (innerhalb des

Empfangsbereichs)

Höhe des Empfangsfensters ca. 15 mm

Audiotöne 3 Arten, abhängig von der Position des

Linienlaserstrahls

Lautstärke laut/normal/aus (zur Auswahl)
Empfindlichkeit der Lihellen 1°/2 mm

Empfindlichkeit der Libellen 1°/2 mm Stromversorgung 9V Alkalinebatterie (6LR61)

Warnung bei schwacher Batterie ia

Automatische Abschaltung ia (10 Minuten nach letztem Laseremp-

fang oder letzter Bedienung)

Betriebsdauer ca. 15 Stunden
Betriebstemperatur -10°C bis +50°C

Größe -10°C bis +50°C

Gewicht (inklusive Batterie) ca. 150 g

IP-Schutzklasse IP54 (IEC 60529:2001)

Optionales Zubehör Lattenklemmung, Bedienungsanleitung,


9V Batterie)

Bemerkung: Manche Spezifikationen können in Abhängigkeit des verwendeten Lasers variieren

# Kalibrierung

### Überprüfung der Lotgenauigkeit


- 1) Wählen Sie einen Türpfosten, bei dem auf beiden Seiten mindestens 2.4 m Platz ist.
- 2) Schalten Sie den Laser ein und betätigen Sie die EIN/AUS-Taste zwei Mal, um den vertikalen Lotstrahl zu projizieren. Stellen Sie den Laser auf Punkt a und markieren Sie zwei Punkte am Boden: den ersten Punkt 2,4 m vom Laser entfernt genau in der Mitte des Türrahmens am Boden (Punkt b), den zweiten Punkt genau 4,8 m von Punkt a entfernt (Punkt c).
- Ohne den Laser zu bewegen, markieren Sie jetzt oben am Türrahmen in der Mitte den Punkt d.
- Stellen Sie den Laser auf Punkt c und richten Sie ihn so ein, dass der Strahl genau auf Punkt b trifft.
- 5) Betrachten Sie nun Punkt d. Ist der Strahl weniger als 0,15 m vom Punkt d entfernt, ist der Laser korrekt kalibriert.



# Kalibrierung

### Überprüfung der Nivelliergenauigkeit

- 1) Wählen Sie zwei Wände, die ca. 10 m von einander entfernt sind.
- Stellen Sie das Gerät ca. 30 cm von der ersten Wand auf und projizieren Sie das Laserkreuz an die Wand. Markieren Sie den Punkt des Laserkreuzes als A1.
- 3) Drehen Sie das Gerät um 180° und projizieren Sie das Laserkreuz auf die zweite Wand. Markieren Sie den Punkt als B1.
- Stellen Sie das Gerät etwa 30 cm von der zweiten Wand neu auf, projizieren Sie das Laserkreuz auf die zweite Wand und markieren Sie den Punkt B2.
- 5) Drehen Sie das Gerät um 180° und projizieren Sie das Laserkreuz auf die erste Wand. Markieren Sie den Punkt A2.
- 6) Messen Sie nun die Abstände und berechnen Sie I(A1-B1) (A2-B2)I. Ist die Differenz mehr als 4 mm, muss das Gerät zu einem authorisierten Servicezentrum gebracht werden.



## Wartung und Reparatur

Falls das Gerät defekt ist, bringen Sie es bitte zu dem Händler zurück, bei Sie es gekauft haben.

Falls Sie das Gerät nicht bei einem Händler gekauft haben, schicken Sie es bitte an:

proNIVO Messgeräte Handels GmbH Servicezentrum Wasserburger Straße 9 84427 Sankt Wolfgang Deutschland

Während des Transports und der Aufbewahrung sollte das Gerät in seiner Tasche oder Koffer sein.

Säubern Sie besonders die Austrittsfenster der Laserstrahlen und vermeiden Sie die dort Fusselbildung.

Die Säuberung mit Reinigungs- und Lösungsmittel ist untersagt. Verwenden Sie anstelle ein weiches, feuchtes Tuch.

Halten Sie das Gerät nicht unter Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Das eigenständige Öffnen des Geräts ist untersagt. Es darf nur von einem authorisierten Servicezentrum geöffnet werden.

## **Entsorgung**

Geräte, Zubehör und die Verpackung sollen recycelt werden (Wiederverwertung).

Zum Recycling schicken Sie das Gerät bitte an:

### Bridgin Lyon 235, RUE COPERNIC 38670 CHASSE SUR RHONE Frankreich

Es ist untersagt, das Gerät in den Restmüll zu werfen. Gemäß der Europäischen Richtlinie 202/96/EG über Altgeräte mit Elektronik und ihrer Umsetzung in nationales Recht sind Sie verpflichtet, nicht mehr gebrauchtsfähige Messwerkzeuge getrennt zu sammeln und zu einer Recycling-Stelle zu bringen.



Akkus/Batterien: Werfen Sie Akkuzellen/Batterien nicht in den Restmüll, ins Wasser oder ins Feuer. Sie müssen gesammelt, recycelt oder umweltfreundlich entsorgt werden (Richtlinie 97/157/EWG). Bringen Sie Ihre leeren, kaputten oder nicht mehr zu gebrauchenden Akkus/Batterien zur Entsorgungsstelle in Ihrer Nähe.

## Garantie

Alle Ubexi-Geräte werden vor dem Verlassen der Produktion geprüft und unterliegen den folgenden Garantiebestimmungen. Mängelhaftungsansprüche des Käufers und gesetzliche Rechte bleiben davon unberührt

- proNIVO verpflichtet sich zur kostenlosen Behebung der M\u00e4ngel am Ger\u00e4t, falls diese nachweislich innerhalb der Garantiezeit auf einen Material- oder Produktionsfehler zur\u00fcckzuf\u00fchren sind.
- Die Garantiezeit beträgt 12 Monate bei gewerblichen Produkten und beginnt am Datum des Kaufs an den ersten Endabnehmer (siehe Originalbeleg).
- 3) Die Garantie trifft nicht für Teile zu, deren Fehlfunktion auf Gebrauch oder Verschleiß zurückzuführen ist. Für Mängel am Gerät, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, unzureichender Service und Pflege, Verwendung von nicht-Ubexi-Zubehör oder Ersatzteilen entstehen, gilt die Gartie nicht. Durch Veränderungen oder Zusätze am Gerät erlischt die Garantie. Für Mängel, die den normalen Gebrauch des Geräts nicht beeinträchtigen, gilt die Garantie nicht.
- 4) proNIVO behält sich das Recht vor, nach eigener Entscheidung das Gerät zu reparieren oder zu ersetzen.
- Andere Ansprüche als die oben genannten werden nicht über die Garantie abgedeckt.
- 6) Nach Garantieleistungen durch proNIVO wird die Garantiezeit nicht erneuert und auch nicht verlängert.

Für diese Garantie gilt deutsches Recht. Ausgeschlossen ist das CISG (Übereinkommen der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf).

Änderungen vorbehalten.

Notizen



## proNIVO Messgeräte Handels GmbH Wasserburger Straße 9 84427 Sankt Wolfgang Deutschland

Tel.: +49 (0)8085 930 530 Tax: +49 (0)8085 930 550

www.pronivo.de info@pronivo.de